

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Красноярский завод синтетического каучука"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба главного инженера</i>					
ЦЗЛ Сектор по анализам воздушной среды					
ЦЗЛ Сектор по анализам производственных стоков					
ЦЗЛ					
<i>Опытно-промышленный центр</i>					
1087.0032. Ведущий инженер опытной установки полимеризации и выделения	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	0174	
1087.0033. Инженер опытной установки полимеризации и выделения (смен.гр.)	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	0174	
1087.0034. Аппаратчик установки опытного производства, 5 разряд	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	0174	
<i>Единая служба технического заказчика</i>					
Участок цеха 96					
1087.0035. Механик цеха 96	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов слуха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума	31.12.16	48х 9Б 48х 9Б	
Участок цеха 7а					
1087.0036. Механик цеха 7а	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	48х 7А	
<i>Централизованный ремонтно-механический цех</i>					
1087.0037. Начальник участка	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	48х 7А	
1087.0038. Начальник участка	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	48х 7А	

	режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания.	та с вредными веществами				
<p>Электротех</p> <p>Участок обслуживания сетей и подстанций</p> <p>Электротехническая лаборатория</p> <p>Цех 8В (Эмульсионная полимеризация бутадиен-нитрильных латексов)</p>						
1087.0044. Начальник смены	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	4ех 8Б		
1087.0045. Аппаратчик перегонки, 5 разряд	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	4ех 8Б		
1087.0046. Аппаратчик перегонки, 6 разряд	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	4ех 8Б		
1087.0047. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, 5 разряд	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	4ех 8Б		
1087.0048А(1087.0049А). Аппаратчик полимеризации, 5 разряд	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	4ех 8Б		
1087.0050А(1087.0051А). Аппаратчик приготовления химических растворов, 5 разряд	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	4ех 8Б		
1087.0052. Аппаратчик полимеризации, 6 разряд	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	4ех 8Б		
1087.0053. Аппаратчик перегонки, 5 разряд	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	4ех 8Б		

Цех 9Б (Выделение бутадииенитрильных каучуков)						
1087.0054. Начальник цеха	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции. Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов слуха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	Цех 9Б		
1087.0055. Начальник смены	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции. Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	31.12.16	Цех 9Б		
1087.0056. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции. Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов слуха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	Цех 9Б		
1087.0057. Аппаратчик дозирования, 5 разряд	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции. Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	31.12.16	Цех 9Б		
1087.0058. Аппаратчик коагуляции, 5 разряд	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции. Вибрация (обп): Использовать средства виброизоляции и вибропоглощения.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	Цех 9Б		
1087.0059. Инженер-технолог	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции.	Довести уровень вибрации до санитарных норм.	31.12.16	Цех 9Б		
		Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	Цех 9Б		

	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума		
1087.0060. Начальник участка	Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	31.12.16	13 РЧ
	Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума	31.12.16	13 РЧ
<i>Служба директора по обеспечению производства</i>				
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>				
<i>Отдел логистики</i>				

Дата составления: 09.09.2015 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

Котырев Е.А.

(должность)

Ф.И.О.

18.09.15

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и экологической безопасности

ГНИ

Романовский А.В.

(должность)

Ф.И.О.

15.09.15

(дата)

Начальник управления по работе с персоналом

СОСЛГОМ

Лазарева Н.В.

(должность)

Ф.И.О.

15.09.15

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

Бурыкина Л.А.

(должность)

Ф.И.О.

18.09.15

(дата)

Юрист

Гармонова Н.И.

(должность)

Ф.И.О.

(дата)

Начальник отдела оплаты труда и кадрового администрирования

(должность)

Таракановская Н.В.

(должность)

Ф.И.О.

15.09.15

(дата)

Ведущий инженер по охране труда

(должность)

Крупинский Ю.Я.

Ф.И.О.

18.09.15

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1814

(№ в реестре)

Ишугин Ю.В.

(Ф.И.О.)


(подпись)

_____ (дата)